



SERVICE INFO – LuK 0023



Observație privind montarea

LuK DMF 415 0232 10 / 415 0442 10

Producător: Opel, Suzuki, Vauxhall

Modele:

Opel: Agila, Combo, Corsa C, Corsa D, Meriva, Tigra

Suzuki: Ignis II, Swift III, Wagon R

Vauxhall: Combo, Corsa, Meriva, Tigra

Motorizare:

Opel: 1.3 CDTI, 1.3 CDTI 16V

Suzuki: 1.3 DDIS

Vauxhall: 1.3 CDTI, 1.3 CDTI 16V

LuK DMF: 415 0232 10, 415 0442 10

LuK RepSet: 622 3072 00, 622 3072 09, 622 3072 33, 622 3095 09, 622 3095 33, 622 3100 09, 622 3100 33, 622 3146 09, 622 3146 33, 622 3159 09, 622 3159 33, 622 3236 09, 622 3236 33



Fig. 1: Uzură cauzată de folosirea unui șurub prea lung

Atenție:

Întotdeauna utilizați șuruburile noi furnizate împreună cu ambreiajul sau DMF ce urmează a fi montate. În cazul în care setul nu include șuruburi noi, utilizați doar șuruburi M6x13 din clasa de duritate 10,9.

Pentru a stabili ansamblul plăcii de presiune, volantul cu masă dublă (DMF) este prevăzut cu orificii pe toată circumferința. Având în vedere faptul că distanța dintre cele două mase este foarte mică, se vor utiliza doar șuruburi cu lungimea de 13 mm.

În cazul în care utilizați șuruburi mai lungi, acestea vor trece prin partea posterioară a masei secundare și o vor afecta pe cea primară.

Într-o astfel de situație există posibilitatea ca DMF să nu funcționeze corect. Toate vibrațiile de rotație ale motorului vor fi transferate către cutia de viteze / arborele cardanic fără a fi amortizate, aceasta generând zgomote și uzură prematură.

În anumite circumstanțe specifice, este posibil ca profilul canelurii de pe discul de ambreiaj să fie deteriorat prin acest proces; în cazul în care se întâmplă acest lucru, nu va mai avea loc transferul de putere (a se vedea imaginea 2).



Fig. 2: Profilul canelurilor este deteriorat

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Doriți mai mult? Noi vă putem ajuta!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

Publicat: 06.2016 LuK 0023 Informațiile prezente pot suferi modificări
Referința la numerele de identificare ale pieselor de schimb este făcută în scop strict comparativ
© 2016 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG



LuK 0023