



Экономичное решение для устранения течи коробки передач!

На различных моделях Renault с механической коробкой передач (тип JB и JC) может возникать течь масла через сальник механизма выбора передач.




Внимание!

Рычаг переключения передач жестко прикреплен к механизму выбора передач. Поэтому для замены сальника необходимо произвести частичный разбор КПП со снятием. Эта процедура требует больших затрат и занимает много времени.

febi bilstein предлагает более эффективное решение:

Ремкомплект febi 47222 состоит из двух резиновых полуколец и двух уплотнительных колец. С помощью этого ремкомплекта Вы значительно сократите время ремонта автомобиля и сэкономите деньги клиента.



Ремкомплект включает в себя:

- Два уплотнительных кольца
- Металлический прут, который используется для монтажа уплотнительных колец
- Два резиновых полукольца
- Пластиковая пластина, которая используется для установки одновременно двух полуколец со вставленными в пазы уплотнительными кольцами
- Металлическая пластина

febi № 47222



Ср. № 77 11 000 998

Внимание!

Будьте аккуратны и перед установкой тщательно очистите все детали.

Подпишитесь на официальную рассылку новостей от febi bilstein и получайте самую актуальную техническую информацию автоматически на E-Mail! Подробности на сайте www.febi.com

Спрашивайте своего партнера о запасных частях компании febi bilstein!

Весь ассортимент Вы найдете на сайте: www.febi-parts.com

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany

Tel. +49 2333 911-0

Fax +49 2333 911-444

E-Mail info@febi.com

febi is a bilstein group brand

www.febi.com

